


確認してください！

リコール製品による火災が東近江消防管内で発生しました。



対象製品は、基板に搭載された部品が劣化し、**異音 発煙 異臭**が発生する可能性があります。

モニターの品番が、VL-MV18
VL-MV20 VL-MV25 に該当する
場合は、リコール情報から対象



製造番号を確認し、必要に応じて無償点検・交換してください。

※経済産業省リコール情報（外部リンク）

https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/211201-2.html

